



**DIRECCIÓN
DE
MANTENIMIENTO
DE
MATERIAL RODANTE**



Fotografía 1. Motriz M0577.



Fotografía 2. Motriz M0075.



Fotografía no. 3.



Fotografía no. 4.

Posterior a la realización de las maniobras necesarias para desacoplar los trenes impactados y acondicionarlos, son trasladados al taller de Revisión General Zaragoza.



Fotografía 5. Motriz M0577.



Fotografía 6. Motriz M0075.