COUPE AA



COUPE BB



COUPE CC



COUPE DD



COUPE EE



COUPE FF



NOTA I

- Pour la vue de dessus et la vue de face se reporter au dessin : Tv 171
- Les cotes entourées ◯ doivent être considérées comme des cotes minimales. La valeur exacte sera indiquée par le constructeur sur ses dessins d'exécution

NOTA II

- Le revêtement isolant ne fait pas partie de l'entreprise

MÉTRO DE MEXICO

ECH.		DATE : Le 4 Sept^bre 1967
1/2	BRANCHEMENT TG 0,20 A DROITE PISTE CONTRAIGUILLE RECTILIGNE PIÈCE A — COUPES	DESS : Lecommandoux VÉRIF :

L'Ingénieur en Chef

L'Ingénieur Chef de Division

	MODIFICATIONS
B	Mise à jour le 2-2-1968
A	Ajouté revêtement isolant — cotes complémentaires et modification des cotes marquées d'un astérisque le 25 sept. 1967

I.S.T.M.E.

S.O.F.R.E.T.U. S.G.T.E.

TV 172

B A