

VERIFICAR CADENAMIENTOS, INDICAR SI SON LOS CORRECTOS, ASI COMO SI HACE FALTA ALGUNO (ANOTAR), EN LA ZONA DE APARATOS INDICAR SI EXISTE FALTA DE END POST O TORNILLERIA

INVENTARIO DE JUNTAS AISLANTES LINEA 1

Nº	UBICACIÓN	CADENAMIENTO	OBSERVACIONES
18	54 VÍA A	16+096	
19	34 VÍA B	16+092	
20	14 VÍA C	16+065	
21	24 VÍA D	16+021	
22	44 VÍA E	16+027	
23	64 VÍA F	16+052	
24	84 VÍA G	16+079	
25	104 VÍA H	16+079	

REALIZÓ

SUPERVISÓ

VERIFICAR CADENAMIENTOS, INDICAR SI SON LOS CORRECTOS, ASI COMO SI HACE FALTA ALGUNO (ANOTAR), EN LA ZONA DE APARATOS INDICAR SI EXISTE FALTA DE END POST O TORNILLERIA

INVENTARIO DE JUNTAS AISLANTES LINEA 1

Nº	UBICACIÓN	CADENAMIENTO	OBSERVACIONES
25	VÍA U SEÑAL 83A	1+177	
26	VÍA 3 SEÑAL 30BA		
27	VÍA 3 SEÑAL E		
28	VÍA Y CAD. 1+238 SEÑAL Y	1+238	
29	VÍA U CAD. 1+237 SEÑAL 63A	1+237	
30	VÍA DE ENLACE CON LÍNEA 5 SEÑAL VB	1+218	
31	ENTRE APTS. 01 Y 82-02 CAD. 1+186	1+186	
32	VÍA R2 SEÑAL R CAD. 1+181	1+181	
33	VÍA U SEÑAL 81	1+329	
34	VÍA G SEÑAL 61B	1+329	
35	VÍA G SEÑAL 61A	1+576	
36	VÍA R1 SEÑAL 1+434	1+395	
37	VÍA P SEÑAL E	1+443	JAP'S

REALIZÓ

SUPERVISÓ

VERIFICAR CADENAMIENTOS, INDICAR SI SON LOS CORRECTOS, ASI COMO SI HACE FALTA ALGUNO (ANOTAR), EN LA ZONA DE APARATOS INDICAR SI EXISTE FALTA DE END POST O TORNILLERIA

INVENTARIO DE JUNTAS AISLANTES LINEA 1

Nº	UBICACIÓN	CADENAMIENTO	OBSERVACIONES	
38	TALLER ZARAGOZA	VÍA T1 SEÑAL T1	1+469	JAP'S
39		VÍA T2 SEÑAL T2	1+469	JAP'S
40		VÍA T3 SEÑAL T3	1+469	JAP'S
41		VÍA T4 SEÑAL T4	1+473	JAP'S
42		VÍA T5 SEÑAL T5	1+474	JAP'S
43		VÍA T6 SEÑAL T6	1+476	JAP'S
44		VÍA T7 SEÑAL T7	1+479	JAP'S
45		VÍA T8 SEÑAL T8	1+482	JAP'S
46		VÍA T9 SEÑAL T9	1+485	JAP'S
47		VÍA T10 SEÑAL T10	VIA DE LAVADO	
48		VÍA T11 SEÑAL T11	1+491	JAP'S
49		VÍA T12 SEÑAL T12	1+495	JAP'S
50		VÍA T13 SEÑAL T13	1+497	JAP'S
51		VÍA T14 SEÑAL T14	1+501	JAP'S
52		VÍA T15 SEÑAL T15	1+504	JAP'S
53	TALLER ZARAGOZA	VÍA 65 SEÑAL 1+637	1+637	
69		ENTRE APTS. 02 Y 012 SEÑAL NF VII	1+249	
70		VÍA 10	1+470	
71		VÍA 8	1+483	
72		VÍA DE ENLACE CON LÍNEA 5 CAD. 1+458	1+458	
74		VÍA DE ACCESO A VÍA DE PRUEBA CAD. 1+443	1+443	
75		VÍA DE ACCESO A GARAGE CAD. 1+328	1+328	

REALIZÓ

SUPERVISÓ

VERIFICAR CADENAMIENTOS, INDICAR SI SON LOS CORRECTOS, ASI COMO SI HACE FALTA ALGUNO (ANOTAR), EN LA ZONA DE APARATOS INDICAR SI EXISTE FALTA DE END POST O TORNILLERIA

INVENTARIO DE JUNTAS AISLANTES LINEA 1

Nº	UBICACIÓN	CADENAMIENTO	OBSERVACIONES
76	VÍA G1 SEÑAL LM	1+867	
77	VÍA G2 SEÑAL LM	1+867	
78	VÍA G3 SEÑAL LM	1+866	
79	VÍA G4 SEÑAL LM	1+866	JAP'S
80	VÍA G5 SEÑAL LM	1+866	JAP'S
81	VÍA G6 SEÑAL LM	1+880	JAP'S
82	VÍA G7 SEÑAL LM	1+880	JAP'S
83	VÍA G8 SEÑAL LM	1+881	JAP'S
84	VÍA G9 SEÑAL LM	1+881	JAP'S
85	VÍA G10 SEÑAL LM	1+882	JAP'S
86	VÍA G11 SEÑAL LM	1+883	JAP'S
87	VÍA G12 SEÑAL LM	1+883	JAP'S
88	VÍA G13 SEÑAL LM	1+883	JAP'S
89	VÍA G14 SEÑAL LM	1+884	JAP'S
90	VÍA G15 SEÑAL LM	1+885	JAP'S

TALLER
ZARAGOZA

REALIZÓ

SUPERVISÓ

VERIFICAR CADENAMIENTOS, INDICAR SI SON LOS CORRECTOS, ASI COMO SI HACE FALTA ALGUNO (ANOTAR), EN LA ZONA DE APARATOS INDICAR SI EXISTE FALTA DE END POST O TORNILLERIA

INVENTARIO DE JUNTAS AISLANTES LINEA 1

Nº	UBICACIÓN	CADENAMIENTO	OBSERVACIONES
91	VÍA G1 SEÑAL FFA - G1A	2+017	
92	VÍA G2 SEÑAL FFA - G2A	2+017	
93	VÍA G3 SEÑAL FFA - G3A	2+017	
94	VÍA G4 SEÑAL FFA - G4A	2+017	JAP'S
95	VÍA G5 SEÑAL FFA - G5A	2+017	JAP'S
96	VÍA G6 SEÑAL FFA - G6A	2+033	JAP'S
97	VÍA G7 SEÑAL FFA - G7A	2+033	JAP'S
98	TALLER ZARAGOZA VÍA G8 SEÑAL FFA - G8A	2+033	JAP'S
99	VÍA G9 SEÑAL FFA - G9A	2+033	JAP'S
100	VÍA G10 SEÑAL FFA - G10A	2+033	JAP'S
101	VÍA G11 SEÑAL FFA - G11A	2+031	JAP'S
102	VÍA G12 SEÑAL FFA - G12A	2+031	JAP'S
103	VÍA G13 SEÑAL FFA - G13A	2+031	JAP'S
104	VÍA G14 SEÑAL FFA - G14A	2+031	JAP'S
105	VÍA G15 SEÑAL FFA - G15A	2+031	JAP'S

REALIZÓ

SUPERVISÓ