

RECONOCIMIENTO DE FILTRACIONES**TRAMO MIXCOAC – TAPON.**

Cadenamiento	27+679.749
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Constante
Hora	09:27
Observaciones	50 m con humedad.



Cadenamiento	27+691.549
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	---
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Constante
Hora	09:30
Observaciones	Fuga en tubería del SPCI carcomido.



Cadenamiento	27+721.678
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo Constante
Hora	09:38
Observaciones	



Cadenamiento	27+828.300
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo Constante
Hora	10:04
Observaciones	



Cadenamiento	27+847.440
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo Constante
Hora	10:06
Observaciones	



Cadenamiento	27+860.140
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo Constante
Hora	10:12
Observaciones	



Cadenamiento	27+892.150
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguerrimiento	Goteo Constante
Hora	10:17
Observaciones	



Cadenamiento	27+930.750
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	M
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguerrimiento	Esguerrimiento Constante
Hora	10:22
Observaciones	Entre Pilas



Cadenamiento	27+950.540
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	M
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Esguimiento Constante
Hora	10:27
Observaciones	Entre Pilas



Cadenamiento	28+046.100
Ubicación/Vía	1 y 2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo Intermitente
Hora	10:38
Observaciones	En Junta Constructiva



Cadenamiento	28+067 al 28+098
Ubicación/Vía	1 y 2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	M
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Esguimiento Constante
Hora	10:42
Observaciones	



Cadenamiento	28+100.360
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo Constante
Hora	10:48
Observaciones	



Cadenamiento	28+128.280
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguerramiento	Goteo Constante
Hora	10:55
Observaciones	Fuga en SPCI.



Cadenamiento	28+158 al 28+136
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguerramiento	Esguerramiento Constante
Hora	10:56
Observaciones	



Cadenamiento	28+489 al 28+487
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	M
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguerrimiento	Esguerrimiento Constante
Hora	11:58
Observaciones	



Cadenamiento	28+498.509
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguerrimiento	Goteo Constante
Hora	11:59
Observaciones	



Cadenamiento	28+525.660
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Intermitente
Hora	12:04
Observaciones	



Cadenamiento	28+525 al 28+540
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Constante
Hora	12:05
Observaciones	Sobre Caja de Inducción.



Cadenamiento 28+525 al 28+541
 Ubicación/Vía 2
 Muro (M)/Losa Superior (LS) M
 Ancho ---
 Altura ---
 Tipo de Escurrimiento Escurrimiento Constante
 Hora 12:07
 Observaciones



Cadenamiento 28+586 al 28+584
 Ubicación/Vía 2
 Muro (M)/Losa Superior (LS) M y LS
 Ancho ---
 Altura ---
 Tipo de Escurrimiento Escurrimiento y Goteo Constante
 Hora 12:29
 Observaciones



Cadenamiento 28+618.200
 Ubicación/Vía 2
 Muro (M)/Losa Superior (LS) LS
 Ancho ---
 Altura ---
 Tipo de Escurrimiento Goteo Constante
 Hora 12:35
 Observaciones Tramo con Filtraciones



Cadenamiento	29+362 al 29+282
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo Aislado
Hora	13:45
Observaciones	

