

Ciudad de México, 2 de diciembre 2018

- **Reparar hundimientos requiere más estudios.-** El Centro de Transferencia Modal (Cetram) Pantitlán requiere estudios detallados de suelo, debido a que tiene daños y deformaciones de elementos estructurales, de acuerdo con el diagnóstico del Plan Maestro del Metro 2018-2030.

Excélsior
