15 + 947.754 | 15 + 946.904

15 + 796.904 | 15 + 786.254

EJE DE TRAZO DEL METRO

VESTIBULO
N.P.T. 91.63
N.S. 91.63

ANDEN
N.P.T. 91.63
N.S.V. 91.59

BANCA Y CESTO

MURO DE CONTENCION

ZONA JARDINADA

LIMITE DE ANDEN

TABLA DE ESCALERAS

ESCALERA	No. DE PELDAÑOS	ANCHO	HUELLA	PERALTE
A	2	1.20	0.30	0.15
B	2	1.20	0.30	0.15
C	2	1.20	0.30	0.15
D	2	1.20	0.30	0.15
E	2	1.20	0.30	0.15
F	2	1.20	0.30	0.15
G	2	1.20	0.30	0.15
H	2	1.20	0.30	0.15

MODIFICACIONES

FECHA	OBSERVACIONES	VO. BO.
NOV 29/69	SE REVISO LA ZONA CENTRAL EN SENTIDO TRANSVERSAL Y SE AUMENTO EN EL SENTIDO LONGITUDINAL HASTA EMPALMARSE LAS ESCALERAS EN PARABOLA	
ABRIL 9/70	SE INDICO LA TRINCHERA EN EL C.S.M.L. DESCRITA POR EL CUARTO DE MAQUINAS, I.H.S. PEDESTAL DE ESCALERAS FRENTE LA ESTACION Y EL TIPO DE MUEBLES.	
	SE CAMBIO LA POSICION DEL RIGHO DE EMERGENCIA EN AMBOS LADOS, EL DUCTO DE TELECOMUNICACION, Y SE MODIFICO LA ESCALERA SE.	
JUNIO 19/70	SE INDICO NICHO PARA ACOPLE MAQUINAS HIDRONEUMATICAS ESCALERAS EN C. TECNICO Y BODEGA, LISTA DE ESCALONES.	
JUNIO 26/70	SE MODIFICO PASO PEATONAL Y CONTENCION, ESCALERA DE POSICION Y ANDENES. SE CAMBIO LA TRINCHERA POR UN MURO DE CONTENCION VENTILACION DE ANDEN Y SE AMPLIO EL CUARTO DE MAQUINAS PARA INCLUIR EL PIN DE ANDEN.	

FECHA	MODIFICACION 69-A-131-II-103	APROBO	
STC SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO	ESTACION TERMINAL OBSERVATORIO PLANTA DE ANDENES		
DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL	ESCALA	FECHA	CLAVE
SOPRETU	PROYECTO	APROBO	

4532
16