



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

FICHA DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD

No. DE CODIGO: VARIOS REV.: 0
FECHA DE EMISION: 10-DICIEMBRE-1996

DESCRIPCION DE LA PIEZA :

VARIOS 33

NOMBRE DE LA PIEZA O PRODUCTO: BANDA AISLANTE DE NEOPRENO PARA RIEL Y PISTA .
4102558 , 4102561

No. DE PLANOS : IV - 276 (PLANO DE CONJUNTO)

CRITERIOS DE INSPECCION :

NORMAS DE MUESTREO : SIMPLE SEGUN NOM-Z-12-03

NIVEL DE INSPECCION : NORMAL NIVEL II

CLASIFICACION DE DEFECTOS : NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD (AQL)

DEFECTOS CRITICOS (C) : 1.0


DEFECTOS MAYORES (M) : 2.5

DEFECTOS MENORES (m) : 10.0

REVISIONES:


No.	FECHA	DESCRIPCION	APROBO	OBSERVACIONES

AUTORIZARON


ING. JAVIER F. ORTEGA AVILA
GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS


ING. BALTASAR CHAVEZ ESPINO
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO

HOJA 1 DE 4



CODIGO	A	B	C	PARA
4102558	230 ± 0.5 mm.	25000 mm.	5 ± 0.5 mm.	PISTA
4102561	132 ± 50 mm.	25000 mm.	8 ± 0.5 mm.	RIEL

NOTA. LA COTA B SIN TOLERANCIA (VIENE EN ROLLOS)
A CALIFICAR.

	SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO		SUBCOMITE DE INVESTIGACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA	
	BANDA AISLANTE DE NEOPRENO PARA RIEL Y PISTA			
ESCALA S/E	COTAS mm.	FECHA 24 ENE 97	REVISO ING. R.C.G.	TITULO ING. A.
DIBUJO H. YEPEZ A.	NORMAS ASTM, ISO SI-EE-90000-III-8-141-6		MATERIAL NEOPRENO	
NO. DE CODIFICACION S.T.C. VER TABLA			NO. DE PLANO DE CONJUNTO TV-276	
NO. DE PLANO DE DETALLE			REFERENCIA	