

FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

FICHA NO.: 4101258(VARIOS): REV.: 1

| | FECHA DE EMISIC | JN: 18-10-1996 |
|----------------------------|---|--|
| | DESCRIPCIÓN DE LA PIE | ZA: |
| NOMBRE DE LA PIEZA O PRODU | TORNILLO CABEZA CUA 4101258, 4102087, 410208 | |
| NO. DE PLANOS: | TV-201 REF. 10, TV-131 RE TV-203 REF. 10, TV-129, (I | EF. 19, TV-187 REF. II (CONJUNTO) DETALLE) |
| | CRITERIOS DE INSPECC | ción: |
| NORMAS DE MUESTREO: | NMX-Z-12-02-1987 | 3U ABR 2008 |
| NIVEL DE INSPECCIÓN: | SIMPLE NORMAL NIVEL II | HORALD COME TO ZEL |
| CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS: | NIVEL DE CALIDAD ACEPTAB | LE (AQL / NCA) |
| DEFECTO | S CRÍTICOS (C): | 1,0 |
| DEFECTO | S MAYORES (M): | 2,5 |
| DEFECTO | S MENORES (m): | 10,0 |
| <u>L</u> | | |

REVISIONES:

| NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN | APROBÓ | OBSERVACIONES |
|-----|------------|---|----------|-------------------------------------|
| 1 | 12-02-2008 | ACTUALIZACIÓN DE FIRMAS CLASE DE DEFECTO Y NORMALIZACIÓN DE PLANO | SCHMERSV | QUEDA SIN EFECTO LA REVISIÓN "0" |

ING. ANGEL AND CORTES HERNANDEZ
GEBENTE DE INSTALACIONES FIJAS

HOJA 1 DE 3



FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD


| | RE DE LA PIEZA: | FECHA: | 18-10-1996 | | | | |
|-------|--------------------|---|---------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|
| NO. D | E CÓDIGO: | REVISIÓN NO. | 1 | | | | |
| | | REQUISITOS DE INS | PECCIÓN: | | | | |
| NO. | CARAC | TERÍSTICAS GEOMÉTRICAS | CLASE DE DEFECTO | | | | |
| 1 | CUADRADO □ A ± | 0,2 mm | М | SISTEMA "ISO" | | | |
| 2 | DIMENSIÓN B ± 0, | 2 mm | m | SISTEM | SISTEMA "ISO" | | |
| 3 | DIMENSIÓN L ± 2n | nm | М | SISTEM | IA "ISO" | | |
| 4 | DIMENSIÓN X 0 / + | + 3 mm | m | SISTEM | SISTEMA "ISO" | | |
| 5 | DIÁMETRO Ø 24 M | 3 | С | SISTEM | IA "ISO" | | |
| 6 | CHAFLÁN 1,6 mm | AL ∠ 45 ° | m | SISTEMA "ISO" | | | |
| | · | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| Medid | la" e ISO-128, 129 | s Normas, Mexicanas NOM-008-S6 y 286 "Dibujo Técnico", en su últin | | | e Unidades de | | |
| NO. | CARAC | CTERÍSTICAS DEL MATERIAL | DEFECTO | ESPECIFICACIONES | | | |
| 1 | GRADO: 5 | | С | SAE-J 4 | 29-R-99 | | |
| 2 | RECUBRIMIENTO | SUPERFICIAL: TROPICALIZADO. | М | | | | |
| | | | | ., | | | |
| | | | | | | | |
| NO. | CARAC | TERÍSTICAS PARTICULARES | CLASE DE DEFECTO | • | AS Y/O CACIONES | | |
| 1 | PRUEBA: MONTA | JE. | С | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | |


ING. ANGEL ADRIAGEORTES HERNANDEZ
GERENTE DE LASTALACIONES FIJAS

ING. ANTONIO H. CHAVEZ HERNANDEZ
GERENTE DE INGENIERÍA Y NUEVOS
PROYECTOS

AUTORIZARON

Delicias No. 67 C.P. 06070, México D.F., Tél. 5709 1133 HOJA 2 DE 3





| CODIFICACIÓN | Α | В | L | Х | PLANO DE CONJUNTO | PLANO DE DETALLE | CONJUNTO |
|--------------|----|----|-----|-----|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 4101258 | 36 | 15 | 380 | 100 | TV-201 REF. 10 | TV-203 REF. 10 | CERROJO INDIVIDUAL |
| 4102087 | 36 | 15 | 110 | 46 | TV-131 REF. 19 | TV - 129 | M. DE AGUJAS TG. 0,13 |
| 4102088 | 36 | 15 | 130 | 46 | TV-187 REF. 11 | TV - 129 | M. DE AGUJAS TG. 0,20 |

NOTAS:

- 1.- RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL: TROPICALIZADO.
- 2.- ACABADO DE MAQUINADO: SIN REBABAS.

