

**RECONOCIMIENTO DE REGISTROS**

**TRAMO PUEBLO CULHUACAN - ATLALILCO.**

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Cadenamiento                 | 18+380.200   |  |
| Vía                          | 2  |  |
| Profundidad arrastre         | 1.00   |  |
| Profundidad a espejo de agua | 0.62   |  |
| Tirante                      | 0.38   |  |
| Hora                         | 8:06   |  |
| Observaciones                | Cuerpo de registro desfasado de la preparación en losa |  |



|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Cadenamiento                 | 18+380.200   |  |
| Vía                          | 1  |  |
| Profundidad arrastre         | 0.92   |  |
| Profundidad a espejo de agua | 0.71   |  |
| Tirante                      | 0.21   |  |
| Hora                         | 8:06   |  |
| Observaciones                | Cuerpo de registro desfasado de la preparación en losa |  |



|                              |                                 |  |
|------------------------------|---------------------------------|--|
| Cadenamiento                 | 18+408.130                      |  |
| Vía                          | 2                               |  |
| Profundidad arrastre         | 0.94                            |  |
| Profundidad a espejo de agua | 0.59                            |  |
| Tirante                      | 0.35                            |  |
| Hora                         | 8:16                            |  |
| Observaciones                | Incrustación masiva y sedimento |  |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Cadenamiento                 | 18+408.130  |
| Vía                          | 1   |
| Profundidad arrastre         | 0.89  |
| Profundidad a espejo de agua | 0.68  |
| Tirante                      | 0.21  |
| Hora                         | 8:25  |
| Observaciones                | Canalización<br>Incrustación<br>masiva y<br>sedimento |



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Cadenamiento                 | 18+440.000 |
| Vía                          | 2          |
| Profundidad arrastre         | 1.08       |
| Profundidad a espejo de agua | 0.55       |
| Tirante                      | 0.53       |
| Hora                         | 8:30       |
| Observaciones                | Limpio     |



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Cadenamiento                 | 18+440.000 |
| Vía                          | 1          |
| Profundidad arrastre         | 1.29       |
| Profundidad a espejo de agua | 0.65       |
| Tirante                      | 0.64       |
| Hora                         | 8:56       |
| Observaciones                | Limpio     |



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Cadenamiento                 | 18+463.000            |
| Vía                          | 2                     |
| Profundidad arrastre         | 0.92                  |
| Profundidad a espejo de agua | 0.60                  |
| Tirante                      | 0.32                  |
| Hora                         | 8:35                  |
| Observaciones                | Limpio, agua estática |



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Cadenamiento                 | 18+477.000    |
| Vía                          | 1             |
| Profundidad arrastre         | 1.09          |
| Profundidad a espejo de agua | 0.73          |
| Tirante                      | 0.36          |
| Hora                         | 8:52          |
| Observaciones                | Azolve 0.15 m |



|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Cadenamiento                 | 18+498.000            |
| Vía                          | 2                     |
| Profundidad arrastre         | 1.04                  |
| Profundidad a espejo de agua | 0.76                  |
| Tirante                      | 0.28                  |
| Hora                         | 8:42                  |
| Observaciones                | Limpio, agua estática |



Cadenamiento 18+498.000  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 0.96  
 Profundidad a espejo de agua 0.73  
 Tirante 0.23  
 Hora 8:46  
 Observaciones Azolve 0.20 m



Cadenamiento 18+540.000  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.10  
 Profundidad a espejo de agua 0.74  
 Tirante 0.36  
 Hora 9:05  
 Observaciones Sedimento .01m



Cadenamiento 18+540.000  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 1.03  
 Profundidad a espejo de agua 0.74  
 Tirante 0.29  
 Hora 9:10  
 Observaciones Concreto en registro.

SIN FOTO

Cadenamiento 18+559.000  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 0.95  
 Profundidad a espejo de agua 0.75  
 Tirante 0.20  
 Hora 9:20  
 Observaciones Registro desfasado 0.05m sedimento. No se aprecia tortuga



|                              |   |          |
|------------------------------|---|----------|
| Cadenamiento                 | 18+557.500  | SIN FOTO |
| Vía                          | 1   |          |
| Profundidad arrastre         | 0.96  |          |
| Profundidad a espejo de agua | 0.75  |          |
| Tirante                      | 0.20  |          |
| Hora                         | 9:21  |          |
| Observaciones                | Registro desfasado<br>0.02m sedimento.<br>No se aprecia tortuga |          |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Cadenamiento                 | 18+577.500                                     |
| Vía                          | 2  |
| Profundidad arrastre         | 0.93   |
| Profundidad a espejo de agua | 0.80   |
| Tirante                      | 0.13   |
| Hora                         | 9:27   |
| Observaciones                | Limpio agua estática.<br>No se aprecia tortuga |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| Cadenamiento                 | 18+575.000   |
| Vía                          | 1  |
| Profundidad arrastre         | 0.80   |
| Profundidad a espejo de agua | 0.76   |
| Tirante                      | 0.04   |
| Hora                         | 9:30   |
| Observaciones                | Limpio, desfasado<br>agua estática. No se<br>aprecia tortuga |



Cadenamiento 18+607.000  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 0.94  
 Profundidad a espejo de agua 0.79  
 Tirante 0.15  
 Hora 9:35  
 Observaciones Limpio, desfasado agua estática. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+606.000  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 0.94  
 Profundidad a espejo de agua 0.79  
 Tirante 0.15  
 Hora 9:40  
 Observaciones Sedimento 0.03m, desfasado agua estática. No se aprecia tortuga

SIN FOTO

Cadenamiento 18+638.000  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 0.97  
 Profundidad a espejo de agua 0.85  
 Tirante 0.12  
 Hora 12:17  
 Observaciones Limpio agua estática. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+637.460  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 0.985  
 Profundidad a espejo de agua 0.815  
 Tirante 0.17  
 Hora 12:20  
 Observaciones Sedimento 0.10m  
 Limpio agua estática.  
 No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+652.00  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 1.25  
 Profundidad a espejo de agua 0.78  
 Tirante 0.47  
 Hora 12:25  
 Observaciones Con Azolve. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+663.00  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 1.22  
 Profundidad a espejo de agua 0.87  
 Tirante 0.35  
 Hora 12:22  
 Observaciones Azolve 0.32m. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+674.450  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.15  
 Profundidad a espejo de agua 0.775  
 Tirante 0.275  
 Hora 12:26  
 Observaciones Con azolve. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+696.960  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre --  
 Profundidad a espejo de agua --  
 Tirante --  
 Hora 12:28  
 Observaciones Azolvado No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+696.250  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 0.99  
 Profundidad a espejo de agua 0.71  
 Tirante 0.28  
 Hora 12:30  
 Observaciones Azolve 0.15m. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+715.600  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 0.91  
 Profundidad a espejo de agua 0.80  
 Tirante 0.11  
 Hora 12:32  
 Observaciones Azolve 0.15m. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+724.600  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 0.92  
 Profundidad a espejo de agua 0.78  
 Tirante 0.14  
 Hora 12:33  
 Observaciones Azolve 0.12m. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+738.250  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 0.845  
 Profundidad a espejo de agua 0.815  
 Tirante 0.03  
 Hora 12:35  
 Observaciones Limpio. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+735.550  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 0.82  
 Profundidad a espejo de agua 0.78  
 Tirante 0.04  
 Hora 12:37  
 Observaciones Sedimento 0.02m.  
 No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+775.200  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.025  
 Profundidad a espejo de agua 0.825  
 Tirante 0.20  
 Hora 12:40  
 Observaciones Azolve 0.20m. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+777.300  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 1.05  
 Profundidad a espejo de agua 0.79  
 Tirante 0.26  
 Hora 12:41  
 Observaciones Azolve 0.20m. No se aprecia tortuga



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Cadenamiento                 | 18+783.900                          |
| Vía                          | 1                                   |
| Profundidad arrastre         | 0.92                                |
| Profundidad a espejo de agua | 0.0                                 |
| Tirante                      | 0.0                                 |
| Hora                         | 12:44                               |
| Observaciones                | Azolve 0.10m. No se aprecia tortuga |



### ESTACIÓN ATLALILCO

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Cadenamiento                 | 18+822.950                          |
| Vía                          | 2                                   |
| Profundidad arrastre         | 1.08                                |
| Profundidad a espejo de agua | 0.93                                |
| Tirante                      | 0.15                                |
| Hora                         | 12:46                               |
| Observaciones                | Azolve 0.04m. No se aprecia tortuga |



|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Cadenamiento                 | 18+821.250                          |
| Vía                          | 2                                   |
| Profundidad arrastre         | 1.09                                |
| Profundidad a espejo de agua | 0.92                                |
| Tirante                      | 0.17                                |
| Hora                         | 12:48                               |
| Observaciones                | Azolve 0.04m. No se aprecia tortuga |



Cadenamiento 18+859.000  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 0.91  
 Profundidad a espejo de agua 0.86  
 Tirante 0.08  
 Hora 12:50  
 Observaciones Azolve 0.12m. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+896.900  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 0.90  
 Profundidad a espejo de agua 0.82  
 Tirante 0.08  
 Hora 12:52  
 Observaciones Azolve 0.06m. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+916.900  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.025  
 Profundidad a espejo de agua 0.840  
 Tirante 0.185  
 Hora 12:54  
 Observaciones Azolve 0.07m. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+935.000  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 0.91  
 Profundidad a espejo de agua 0.845  
 Tirante 0.075  
 Hora 12:56  
 Observaciones Azolve 0.04m. No se aprecia tortuga



Cadenamiento 18+956.600  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 0.91  
 Profundidad a espejo de agua 0.875  
 Tirante 0.035  
 Hora 12:58  
 Observaciones Limpio. No se aprecia tortuga Se aprecia coladera en registro



Cadenamiento 18+956.400  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 0.52  
 Profundidad a espejo de agua 0.51  
 Tirante 0.01  
 Hora 13:00  
 Observaciones Limpio. Se aprecia tortuga.

