

24 septiembre de 2021

RECONOCIMIENTO DE REGISTROS**ESTACION INSURGENTES SUR (No se inspeccionó, debido a trenes en ambas vías)****TRAMO INSURGENTES SUR – MIXCOAC.**

Cadenamiento	27+536.170
Vía	2
Profundidad arrastre	1.580
Profundidad a espejo de agua	1.490
Tirante	0.090
Hora	19:10
Observaciones	Azolve 0.13 m. Hay una caída a 1.19 m.



Cadenamiento	27+536.170
Vía	1
Profundidad arrastre	---
Profundidad a espejo de agua	---
Tirante	---
Hora	19:16
Observaciones	Registro Sellado.



Cadenamiento	27+536.170
Vía	2
Profundidad arrastre	---
Profundidad a espejo de agua	---
Tirante	---
Hora	19:16
Observaciones	Registro Sellado.



Cadenamiento	27+548.720
Vía	2
Profundidad arrastre	1.680
Profundidad a espejo de agua	1.530
Tirante	0.150
Hora	19:18
Observaciones	Con Basura, Registro con desfase.



Cadenamiento	27+548.720
Vía	1
Profundidad arrastre	0.950
Profundidad a espejo de agua	---
Tirante	---
Hora	19:22
Observaciones	Azolvado con Balasto.



Cadenamiento	27+558.030	
Vía	2	
Profundidad arrastre	1.370	
Profundidad a espejo de agua	---	
Tirante	---	
Hora	19:24	
Observaciones	Azolvado, Registro con desfase.	



Cadenamiento	27+572.270	
Vía	2	
Profundidad arrastre	1.140	
Profundidad a espejo de agua	---	
Tirante	---	
Hora	19:35	
Observaciones	Sin Azolve, Registro con desfase.	



Cadenamiento	27+576.400
Vía	1
Profundidad arrastre	1.150
Profundidad a espejo de agua	1.080
Tirante	0.070
Hora	19:37
Observaciones	Con Azolve, Registro con desfase.



Cadenamiento	27+600.400
Vía	2
Profundidad arrastre	1.190
Profundidad a espejo de agua	---
Tirante	---
Hora	19:40
Observaciones	Azolve 0.01 m, Registro con desfase.



Cadenamiento	27+600.400
Vía	1
Profundidad arrastre	1.170
Profundidad a espejo de agua	1.060
Tirante	0.110
Hora	19:42
Observaciones	Sin Azolve, Registro con desfase.



Cadenamiento	27+638.470
Vía	2
Profundidad arrastre	1.280
Profundidad a espejo de agua	---
Tirante	---
Hora	19:44
Observaciones	Azolve 0.04 m.



Cadenamiento	27+638.470
Vía	1
Profundidad arrastre	1.330
Profundidad a espejo de agua	1.080
Tirante	0.250
Hora	19:47
Observaciones	Azolve 0.03 m, Registro con desfase.



Cadenamiento	27+646.968
Vía	1
Profundidad arrastre	1.260
Profundidad a espejo de agua	1.090
Tirante	0.170
Hora	19:49
Observaciones	Azolve 0.03 m.



Cadenamiento	27+652.360
Vía	2
Profundidad arrastre	1.340
Profundidad a espejo de agua	1.190
Tirante	0.150
Hora	19:51
Observaciones	Azolve 0.03 m.



Cadenamiento	27+676.249
Vía	2
Profundidad arrastre	1.230
Profundidad a espejo de agua	1.190
Tirante	0.040
Hora	19:53
Observaciones	Azolve 0.02 m.



Cadenamiento	27+676.249
Vía	1
Profundidad arrastre	1.310
Profundidad a espejo de agua	1.200
Tirante	0.110
Hora	19:56
Observaciones	Azolve 0.05 m.

