

**RECONOCIMIENTO DE REGISTROS**

**TRAMO ATLALILCO – MEXICALTZINGO.**

Cadenamiento	19+000.040
Ubicación	VIA 1
Profundidad arrastre	1.40
Profundidad a espejo de agua	1.37
Tirante	0.03
Hora	12:51
Observaciones	Azolve 0.015 m



Cadenamiento	19+016.650
Ubicación	VIA 1
Profundidad arrastre	1.355
Profundidad a espejo de agua	1.34
agua	
Tirante	0.015
Hora	12:53
Observaciones	Azolve 0.01 m



Cadenamiento	18+987.100
Ubicación	VIA 2
Profundidad arrastre	0.875
Profundidad a espejo de agua	0.820
agua	
Tirante	0.055
Hora	12:56
Observaciones	Azolve 0.01 m



Cadenamiento 19+016.100  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.375  
 Profundidad a espejo de agua 1.320  
 Tirante 0.055  
 Hora 12:59  
 Observaciones Azolve 0.01 m  
 Hay Una caída de 0.885 m



Cadenamiento 19+035.000  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.300  
 Profundidad a espejo de agua 1.295  
 Tirante 0.005  
 Hora 13:02  
 Observaciones Sin Azolve



Cadenamiento 19+053.660  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.500  
 Profundidad a espejo de agua 1.440  
 Tirante 0.060  
 Hora 13:05  
 Observaciones Azolve 0.05 m



Cadenamiento 19+053.660  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.680  
 Profundidad a espejo de agua No se aprecia  
 Tirante No se aprecia  
 Hora 13:07  
 Observaciones Azolve 0.15 m



Cadenamiento 19+084.140  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.610  
 Profundidad a espejo de agua 1.580  
 Tirante 0.030  
 Hora 13:08  
 Observaciones Azolve 0.01 m



Cadenamiento 19+084.140  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.930  
 Profundidad a espejo de agua 1.905  
 Tirante 0.025  
 Hora 13:09  
 Observaciones Azolve 0.01 m.



Cadenamiento 19+115.008  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.790  
 Profundidad a espejo de agua 1.740  
 Tirante 0.050  
 Hora 13:11  
 Observaciones Sin Azolve



Cadenamiento 19+115.008  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 2.120  
 Profundidad a espejo de agua 2.020  
 Tirante 0.100  
 Hora 13:12  
 Observaciones Azolve 0.07 m.



Cadenamiento 19+144.650  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.735  
 Profundidad a espejo de agua 1.545  
 Tirante 0.190  
 Hora 13:14  
 Observaciones Azolve 0.10 m.



Cadenamiento 19+144.650  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.935  
 Profundidad a espejo de agua No se aprecia  
 Tirante No se aprecia  
 Hora 13:15  
 Observaciones Azolve 0.20 m.



Cadenamiento 19+176.150  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.795  
 Profundidad a espejo de agua 1.745  
 Tirante 0.050  
 Hora 13:16  
 Observaciones Sin azolve.



Cadenamiento 19+202.040  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.820  
 Profundidad a espejo de agua 1.745  
 Tirante 0.075  
 Hora 13:18  
 Observaciones Sin Azolve.



Cadenamiento 21+200.010  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.875  
 Profundidad a espejo de agua 1.800  
 Tirante 0.075  
 Hora 13:20  
 Observaciones Azolve 0.01 m



Cadenamiento 19+234.100  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 2.000  
 Profundidad a espejo de agua 1.920  
 Tirante 0.08  
 Hora 13:21  
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 19+256.560  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 2.040  
 Profundidad a espejo de agua 2.000  
 Tirante 0.04  
 Hora 13:22  
 Observaciones Azolve 0.03 m.



Cadenamiento 19+256.560  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.870  
 Profundidad a espejo de agua 1.735  
 Tirante 0.135  
 Hora 13:24  
 Observaciones Azolve 0.07 m



Cadenamiento 19+272.250  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.735  
 Profundidad a espejo de agua 1.650  
 Tirante 0.085  
 Hora 13:25  
 Observaciones Azolve 0.05 m



Cadenamiento 19+272.250  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.715  
 Profundidad a espejo de agua 1.685  
 Tirante 0.030  
 Hora 13:26  
 Observaciones Azolve 0.03 m.



Cadenamiento 19+319.600  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.080  
 Profundidad a espejo de agua 0.900  
 Tirante 0.180  
 Hora 13:28  
 Observaciones Sin Azolve.



Cadenamiento 19+319.600  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.715  
 Profundidad a espejo de agua 1.595  
 Tirante 0.120  
 Hora 13:29  
 Observaciones Azolve 0.015 m.



Cadenamiento 19+350.100  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.565  
 Profundidad a espejo de agua 0.855  
 Tirante 0.710  
 Hora 13:32  
 Observaciones Azolve 0.05 m.



Cadenamiento 19+350.100  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.620  
 Profundidad a espejo de agua 1.505  
 Tirante 0.115  
 Hora 13:33  
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 19+384.820  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.270  
 Profundidad a espejo de agua 0.640  
 Tirante 0.630  
 Hora 13:34  
 Observaciones Azolve 0.03 m.



Cadenamiento 19+384.820  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.580  
 Profundidad a espejo de agua 1.380  
 Tirante 0.200  
 Hora 13:36  
 Observaciones Hay una caída al Dren Principal y Azolve 0.03 m.



Cadenamiento 19+427.130  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.610  
 Profundidad a espejo de agua 1.490  
 Tirante 0.120  
 Hora 13:40  
 Observaciones Azolve 0.03 m.



Cadenamiento 19+449.500  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.300  
 Profundidad a espejo de agua 0.730  
 Tirante 0.570  
 Hora 13:42  
 Observaciones Agua Turbia, Sin Azolve.



Cadenamiento 19+475.900  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.460  
 Profundidad a espejo de agua 1.400  
 Tirante 0.06  
 Hora 13:43  
 Observaciones Con escurrimiento, Sin Azolve.



Cadenamiento	19+475.900
Ubicación	VIA 1
Profundidad arrastre	1.460
Profundidad a espejo de agua	0.750
Tirante	0.710
Hora	13:45
Observaciones	Sin Flujo, Azolve 0.03 m.



Cadenamiento	19+507.860
Ubicación	VIA 2
Profundidad arrastre	1.230
Profundidad a espejo de agua	0.560
Tirante	0.670
Hora	13:46
Observaciones	Azolve 0.05 m.



Cadenamiento	19+507.860
Ubicación	VIA 1
Profundidad arrastre	1.300
Profundidad a espejo de agua	0.630
Tirante	0.670
Hora	13:48
Observaciones	Azolve 0.04 m.



Cadenamiento 19+600.200  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.390  
 Profundidad a espejo de agua 0.710  
 Tirante 0.680  
 Hora 13:31  
 Observaciones Azolve 0.05 m.



Cadenamiento 19+600.200  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.425\*  
 Profundidad a espejo de agua 0.770  
 Tirante 0.150  
 Hora 13:30  
 Observaciones Azolve 0.15 m.



Cadenamiento 19+640.930  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.500\*  
 Profundidad a espejo de agua 0.720  
 Tirante 0.780  
 Hora 13:29  
 Observaciones Azolve 0.20 m.



Cadenamiento 19+640.930  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.490  
 Profundidad a espejo de agua 0.740  
 Tirante 0.750  
 Hora 13:28  
 Observaciones Azolve Mayor al Diámetro.



Cadenamiento 19+673.580  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.470  
 Profundidad a espejo de agua 0.980  
 Tirante 0.490  
 Hora 13:26  
 Observaciones Azolve Mayor al Diámetro.



Cadenamiento 19+673.580  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.060  
 Profundidad a espejo de agua 0.705  
 Tirante 0.355  
 Hora 13:25  
 Observaciones Azolve 0.20 m.



Cadenamiento 19+700.250  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.235\*  
 Profundidad a espejo de agua 1.200  
 Tirante 0.035  
 Hora 13:23  
 Observaciones Azolve 0.18 m.



Cadenamiento 19+700.250  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.055  
 Profundidad a espejo de agua ---  
 Tirante ---  
 Hora 13:21  
 Observaciones Azolve 0.15 m.



Cadenamiento 19+712.550  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.120  
 Profundidad a espejo de agua 1.020  
 Tirante 0.100  
 Hora 13:19  
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 19+712.550  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 0.820  
 Profundidad a espejo de agua 0.760  
 Tirante 0.060  
 Hora 13:18  
 Observaciones Azolve 0.06m.



Cadenamiento 19+760.250  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 0.995  
 Profundidad a espejo de agua 0.840  
 Tirante 0.155  
 Hora 13:16  
 Observaciones Sin Azolve.



Cadenamiento 19+760.250  
 Ubicación VIA 2  
 Profundidad arrastre 1.055  
 Profundidad a espejo de agua 0.600  
 Tirante 0.455  
 Hora 13:14  
 Observaciones Azolve 0.15 m.



Cadenamiento 19+790.050  
 Ubicación VIA 1  
 Profundidad arrastre 1.110  
 Profundidad a espejo de agua 0.555  
 Tirante 0.555  
 Hora 13:12  
 Observaciones Azolve 0.15 m.



Cadenamiento 19+790.050  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 0.930  
 Profundidad a espejo de agua 0.520  
 Tirante 0.410  
 Hora 13:10  
 Observaciones Azolve 0.20 m.

Cadenamiento 19+810.000  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 1.090  
 Profundidad a espejo de agua 0.820  
 Tirante 0.270  
 Hora 13:08  
 Observaciones Azolve 0.15 m.



Cadenamiento 19+810.000  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.100  
 Profundidad a espejo de agua 0.440  
 Tirante 0.660  
 Hora 13:06  
 Observaciones Azolve 0.20 m.



Cadenamiento 19+840.450  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 1.360  
 Profundidad a espejo de agua 0.790  
 Tirante 0.570  
 Hora 13:04  
 Observaciones Azolve 0.06 m



Cadenamiento 19+840.450  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.260  
 Profundidad a espejo de agua 0.430  
 Tirante 0.830  
 Hora 13:01  
 Observaciones Azolve 0.30 m



Cadenamiento 19+870.150  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 1.070  
 Profundidad a espejo de agua 0.755  
 Tirante 0.315  
 Hora 12:59  
 Observaciones Azolve 0.30 m



Cadenamiento 19+870.150  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.220  
 Profundidad a espejo de agua 0.460  
 Tirante 0.860  
 Hora 12:56  
 Observaciones Azolve 0.02 m



Cadenamiento 20+123.761  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 1.760  
 Profundidad a espejo de agua 1.645  
 Tirante 0.115  
 Hora 12:50  
 Observaciones Caída a 1.205 m,  
 Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 20+266.250  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 1.730  
 Profundidad a espejo de agua 1.100  
 Tirante 0.630  
 Hora 12:45  
 Observaciones Azolve 0.06 m.



Cadenamiento 20+266.250  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.460  
 Profundidad a espejo de agua 0.690  
 Tirante 0.770  
 Hora 12:43  
 Observaciones Azolve 0.07 m.



Cadenamiento 20+377.510  
 Ubicación CENTRO  
 Profundidad arrastre 0.700  
 Profundidad a espejo de agua 0.620  
 Tirante 0.080  
 Hora 11:51  
 Observaciones Azolve 0.20 m.



Cadenamiento	20+414.490
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	0.950
Profundidad a espejo de agua	0.610
Tirante	0.340
Hora	07:56
Observaciones	Azolve 0.20 m, Tiene balasto y cimbra.



Cadenamiento	20+442.900
Ubicación	Centro
Profundidad arrastre	1.190
Profundidad a espejo de agua	0.620
Tirante	0.570
Hora	08:05
Observaciones	Azolve 0.25 m, Aún tiene cimbra.



Cadenamiento 20+460.700  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 1.015  
 Profundidad a espejo de agua 0.565  
 Tirante 0.450  
 Hora 08:05  
 Observaciones Azolve 0.115 m, Aún tiene cimbra.



Cadenamiento 20+498.360  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 1.145  
 Profundidad a espejo de agua 0.755  
 Tirante 0.390  
 Hora 08:23  
 Observaciones Sin Azolve, con basura y Aún tiene cimbra.



Cadenamiento 20+525.310  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 1.035  
 Profundidad a espejo de agua 0.580  
 Tirante 0.455  
 Hora 08:28  
 Observaciones Azolve 0.255 m, Aún tiene cimbra.



Cadenamiento 20+552.550  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 1.065  
 Profundidad a espejo de agua 0.605  
 Tirante 0.460  
 Hora 08:33  
 Observaciones Azolve 0.305 m, Aún tiene cimbra.



Cadenamiento 20+582.125  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 1.240  
 Profundidad a espejo de agua 0.605  
 Tirante 0.635  
 Hora 08:37  
 Observaciones Azolve 0.06 m.



Cadenamiento 20+662.300  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 0.995  
 Profundidad a espejo de agua ---  
 Tirante ---  
 Hora 08:42  
 Observaciones Azolve 0.22 m. Aún tiene cimbra



Cadenamiento 20+641.250  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 1.115  
 Profundidad a espejo de agua 0.885  
 Tirante 0.230  
 Hora 08:48  
 Observaciones Azolve 0.02 m.  
 Aún tiene cimbra.



Cadenamiento 20+660.800  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 1.160  
 Profundidad a espejo de agua 0.590  
 Tirante 0.570  
 Hora 08:59  
 Observaciones Azolve 0.03 m.  
 Aún tiene cimbra.



Cadenamiento 20+701.830  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 1.230  
 Profundidad a espejo de agua 0.540  
 Tirante 0.690  
 Hora 09:22  
 Observaciones Azolve 0.675 m.



Cadenamiento 20+721.580  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 1.150  
 Profundidad a espejo de agua 0.540  
 Tirante 0.610  
 Hora 09:36  
 Observaciones Azolve 0.25 m.



Cadenamiento 20+761.470  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 1.270  
 Profundidad a espejo de agua 0.600  
 Tirante 0.670  
 Hora 09:42  
 Observaciones Azolve 0.42 m.



Cadenamiento 20+781.280  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 1.155  
 Profundidad a espejo de agua 0.620  
 Tirante 0.535  
 Hora 09:49  
 Observaciones Azolve 0.42 m.



Cadenamiento 20+821.320  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre ---  
 Profundidad a espejo de agua ---  
 Tirante ---  
 Hora 09:58  
 Observaciones Azolvado.



Cadenamiento 20+836.860  
 Ubicación Centro  
 Profundidad arrastre 1.175  
 Profundidad a espejo de agua 0.625  
 Tirante 0.550  
 Hora 10:01  
 Observaciones Azolve 0.30 m.



Cadenamiento 20+860.010  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.340  
 Profundidad a espejo de agua 1.270  
 Tirante 0.070  
 Hora 10:26  
 Observaciones Sin Azolve.



Cadenamiento 20+860.010  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 1.345  
 Profundidad a espejo de agua 1.300  
 Tirante 0.045  
 Hora 10:28  
 Observaciones Azolve 0.045 m.



Cadenamiento 20+871.080  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.395  
 Profundidad a espejo de agua 1.325  
 Tirante 0.070  
 Hora 10:31  
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 20+871.080  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 1.330  
 Profundidad a espejo de agua ---  
 Tirante ---  
 Hora 10:35  
 Observaciones Azolve 0.05 m.



Cadenamiento 20+885.210  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.365  
 Profundidad a espejo de agua 1.330  
 Tirante 0.035  
 Hora 10:37  
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 20+885.210  
 Vía 1  
 Profundidad arrastre 1.385  
 Profundidad a espejo de agua 1.240  
 Tirante 0.145  
 Hora 10:40  
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 20+900.970  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.340  
 Profundidad a espejo de agua 1.250  
 Tirante 0.090  
 Hora 10:43  
 Observaciones Azolve 0.01 m.



Cadenamiento 20+919.210  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre ---  
 Profundidad a espejo de agua ---  
 Tirante ---  
 Hora 10:47  
 Observaciones Sellado.



Cadenamiento 20+934.620  
 Vía 2  
 Profundidad arrastre 1.315  
 Profundidad a espejo de agua 1.245  
 Tirante 0.070  
 Hora 10:51  
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento	20+949.300
Vía	2
Profundidad arrastre	1.285
Profundidad a espejo de agua	1.250
Tirante	0.035
Hora	10:54
Observaciones	Azolve 0.01 m.



Cadenamiento	20+969.290
Vía	2
Profundidad arrastre	1.280
Profundidad a espejo de agua	1.225
Tirante	0.055
Hora	10:57
Observaciones	Azolve 0.02 m.



Cadenamiento	20+984.900
Vía	2
Profundidad arrastre	1.300
Profundidad a espejo de agua	1.200
Tirante	0.100
Hora	11:01
Observaciones	Azolve 0.04 m.



Cadenamiento	21+018.100
Vía	2
Profundidad arrastre	1.305
Profundidad a espejo de agua	1.195
Tirante	0.110
Hora	11:06
Observaciones	Azolve 0.04 m.

