

RECONOCIMIENTO DE REGISTROS

TRAMO MEXICALTZINGO - ERMITA.

Cadenamiento	21+467.720
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	1.365
Profundidad a espejo de agua	1.360
Tirante	0.005
Hora	17:02
Observaciones	Azolve 0.03m



Cadenamiento	21+493.940
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	1.355
Profundidad a espejo de agua	1.345
Tirante	0.01
Hora	17:03
Observaciones	Cuerpo de registro desfasado de la preparación en losa



Cadenamiento	21+519.730
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	1.290
Profundidad a espejo de agua	1.285
Tirante	0.005
Hora	17:07
Observaciones	Sin azolve



Cadenamiento 21+548.560
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.330
 Profundidad a espejo de agua 1.325
 Tirante 0.005
 Hora 17:13
 Observaciones Azolve 0.02 m



Cadenamiento 21+580.000
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.325
 Profundidad a espejo de agua 1.315
 Tirante 0.010
 Hora 17:18
 Observaciones Azolve 0.02 m



Cadenamiento 21+600.000
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.190
 Profundidad a espejo de agua 1.180
 Tirante 0.010
 Hora 17:22
 Observaciones Sin azolve.



Cadenamiento 21+619.760
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.300
 Profundidad a espejo de agua 1.095
 Tirante 0.205
 Hora 17:26
 Observaciones Azolve 0.03 m



Cadenamiento 21+650.000
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.245
 Profundidad a espejo de agua 0.780
 Tirante 0.465
 Hora 17:29
 Observaciones Sin azolve.



Cadenamiento 21+676.920
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.190
 Profundidad a espejo de agua 0.680
 Tirante 0.510
 Hora 17:33
 Observaciones Azolve 0.20m.



Cadenamiento 21+700.840
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.345
 Profundidad a espejo de agua 0.710
 Tirante 0.635
 Hora 17:43
 Observaciones Azolve 0.25m.



Cadenamiento 21+720.110
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.315
 Profundidad a espejo de agua 0.750
 Tirante 0.565
 Hora 17:47
 Observaciones Azolve 0.10m.



Cadenamiento 21+750.150
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.370
 Profundidad a espejo de agua 0.820
 Tirante 0.550
 Hora 17:50
 Observaciones Azolve 0.10m.



Cadenamiento 21+777.790
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.400
 Profundidad a espejo de agua 0.980
 Tirante 0.420
 Hora 17:55
 Observaciones Azolve 0.10m.



Cadenamiento 21+808.030
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.385
 Profundidad a espejo de agua 1.160
 Tirante 0.215
 Hora 18:00
 Observaciones Sin azolve.



Cadenamiento 21+838.150
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.280
 Profundidad a espejo de agua 1.235
 Tirante 0.045
 Hora 18:07
 Observaciones Azolve 0.02m.



Cadenamiento 21+868.300
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre ---
 Profundidad a espejo de agua ---
 Tirante ---
 Hora 18:13
 Observaciones Tubo corrido sin conexión.



Cadenamiento 21+898.200
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.332
 Profundidad a espejo de agua 1.270
 Tirante 0.06
 Hora 18:23
 Observaciones Azolve 0.02m.



Cadenamiento 21+928.500
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.370
 Profundidad a espejo de agua 1.240
 Tirante 0.130
 Hora 18:25
 Observaciones Tubo corrido sin conexión, con perforación.



Cadenamiento 21+958.100
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.490
 Profundidad a espejo de agua 1.255
 Tirante 0.235
 Hora 18:30
 Observaciones Tubo corrido sin conexión, con perforación.



Cadenamiento 21+987.800
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.385
 Profundidad a espejo de agua 1.295
 Tirante 0.090
 Hora 18:38
 Observaciones Tubo corrido sin conexión, con perforación.



Cadenamiento 22+017.940
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.410
 Profundidad a espejo de agua 1.250
 Tirante 0.160
 Hora 18:49
 Observaciones Azolve 0.02m.



Cadenamiento 22+045.060
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.405
 Profundidad a espejo de agua 1.300
 Tirante 0.095
 Hora 18:53
 Observaciones Azolve 0.04m.



Cadenamiento 22+075.000
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.330
 Profundidad a espejo de agua 1.325
 Tirante 0.005
 Hora 18:55
 Observaciones Azolve 0.02m.



Cadenamiento 22+105.000
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.300
 Profundidad a espejo de agua 1.230
 Tirante 0.070
 Hora 18:56
 Observaciones Azolve 0.03m.



Cadenamiento 22+134.900
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.410
 Profundidad a espejo de agua 1.305
 Tirante 0.105
 Hora 18:59
 Observaciones Azolve 0.03m.



Cadenamiento 22+165.600
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.355
 Profundidad a espejo de agua 1.340
 Tirante 0.015
 Hora 19:07
 Observaciones Sin azolve.



Cadenamiento 22+195.150
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.360
 Profundidad a espejo de agua 1.355
 Tirante 0.005
 Hora 19:10
 Observaciones Azolve 0.05m.



Cadenamiento 22+222.500
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.365
 Profundidad a espejo de agua 1.320
 Tirante 0.045
 Hora 19:13
 Observaciones Tubo corrido con perforación.



Cadenamiento 22+253.360
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.425
 Profundidad a espejo de agua 1.380
 Tirante 0.045
 Hora 19:16
 Observaciones Tubo corrido con perforación.



Cadenamiento 22+283.194
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.430
 Profundidad a espejo de agua 1.430
 Tirante 0.00
 Hora 19:19
 Observaciones Tubo corrido con perforación.



Cadenamiento 22+314.516
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.370
 Profundidad a espejo de agua 1.340
 Tirante 0.030
 Hora 19:21
 Observaciones Tubo corrido con perforación.



Cadenamiento 22+344.890
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.335
 Profundidad a espejo de agua 1.330
 Tirante 0.005
 Hora 19:23
 Observaciones Tubo corrido con perforación.



Cadenamiento 22+365.000
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.345
 Profundidad a espejo de agua 1.320
 Tirante 0.025
 Hora 19:26
 Observaciones Azolve 0.02m.



Cadenamiento 22+405.410
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.360
 Profundidad a espejo de agua 1.320
 Tirante 0.040
 Hora 19:28
 Observaciones Azolve 0.03m.



Cadenamiento 22+435.160
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.260*
 Profundidad a espejo de agua ---
 Tirante ---
 Hora 19:29
 Observaciones *Se tomó lomo de tubería.



Cadenamiento 22+464.820
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.160*
 Profundidad a espejo de agua ---
 Tirante ---
 Hora 19:31
 Observaciones *Se tomó lomo de tubería.



Cadenamiento 22+491.470
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.450
 Profundidad a espejo de agua 1.370
 Tirante 0.080
 Hora 19:35
 Observaciones Azolve 0.04m.



Cadenamiento 22+521.410
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.430
 Profundidad a espejo de agua 1.370
 Tirante 0.060
 Hora 19:38
 Observaciones Azolve 0.03m.



Cadenamiento 22+551.310
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.200*
 Profundidad a espejo de agua ---
 Tirante ---
 Hora 19:40
 Observaciones *Se tomó lomo de tubería.



Cadenamiento 22+581.480
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.230*
 Profundidad a espejo de agua ---
 Tirante ---
 Hora 19:42
 Observaciones *Se tomó lomo de tubería.



Cadenamiento 22+611.590
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.225*
 Profundidad a espejo de agua ---
 Tirante ---
 Hora 19:45
 Observaciones *Se tomó lomo de tubería.



Cadenamiento 22+638.990
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.290*
 Profundidad a espejo de agua ---
 Tirante ---
 Hora 19:48
 Observaciones *Se tomó lomo de tubería.



Cadenamiento 22+669.040
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.440
 Profundidad a espejo de agua 1.240
 Tirante 0.200
 Hora 19:50
 Observaciones Azolve 0.05m.



Cadenamiento 22+699.001
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.480
 Profundidad a espejo de agua 1.270
 Tirante 0.210
 Hora 19:54
 Observaciones Azolve 0.04m.



Cadenamiento 22+729.000
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.600
 Profundidad a espejo de agua 1.400
 Tirante 0.200
 Hora 19:55
 Observaciones Azolve 0.04m.



Cadenamiento 22+823.800
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.305
 Profundidad a espejo de agua 1.215
 Tirante 0.090
 Hora 19:59
 Observaciones Descarga lateral al oriente.
 Azolve 0.05m.



Cadenamiento 22+845.918
 Vía 2
 Profundidad arrastre 1.310
 Profundidad a espejo de agua 1.215
 Tirante 0.100
 Hora 20:06
 Observaciones Azolve 0.10m.



Cadenamiento 22+845.918
 Vía 1
 Profundidad arrastre 1.150
 Profundidad a espejo de agua 1.150
 Tirante 0.100
 Hora 20:08
 Observaciones Seco con basura 0.19m.



Cadenamiento 22+845.918
 Vía 1
 Profundidad arrastre 1.895
 Profundidad a espejo de agua ---
 Tirante ---
 Hora 20:10
 Observaciones Llegada a 1.245m, Descarga al oriente frente a cárcamo.



Cadenamiento 22+876.008
 Vía 2
 Profundidad arrastre 1.260
 Profundidad a espejo de agua 1.215
 Tirante 0.055
 Hora 20:13
 Observaciones Azolve 0.10m



Cadenamiento 22+905.948
 Vía 2
 Profundidad arrastre 1.295
 Profundidad a espejo de agua 1.270
 Tirante 0.025
 Hora 20:15
 Observaciones Azolve 0.04m



Cadenamiento 22+935.848
 Vía 2
 Profundidad arrastre 1.330
 Profundidad a espejo de agua 1.270
 Tirante 0.060
 Hora 20:17
 Observaciones Azolve 0.05m



Cadenamiento 22+965.848
 Vía 2
 Profundidad arrastre 1.360
 Profundidad a espejo de agua 1.210
 Tirante 0.110
 Hora 20:19
 Observaciones Azolve 0.10m



Cadenamiento 22+992.268
 Vía 2
 Profundidad arrastre 1.330
 Profundidad a espejo de agua ---
 Tirante ---
 Hora 20:21
 Observaciones



Cadenamiento	22+995.868
Vía	2
Profundidad arrastre	1.350
Profundidad a espejo de agua	---
Tirante	---
Hora	20:24
Observaciones	Caída a 1.71m, descarga a cárcamo poniente



Cadenamiento	22+995.868
Vía	1
Profundidad arrastre	---
Profundidad a espejo de agua	---
Tirante	---
Hora	20:25
Observaciones	Azolvado



Cadenamiento	23+010.638
Vía	2
Profundidad arrastre	0.870
Profundidad a espejo de agua	0.620
Tirante	0.250
Hora	20:31
Observaciones	Azolvado



Cadenamiento 23+010.638
 Ubicación Centro
 Profundidad arrastre 1.290
 Profundidad a espejo de agua 0.800
 Tirante 0.490
 Hora 20:33
 Observaciones Azolve 0.05m.



Cadenamiento 23+010.638
 Vía 1
 Profundidad arrastre ---
 Profundidad a espejo de agua ---
 Tirante ---
 Hora 20:35
 Observaciones Azolvado.



Cadenamiento 23+086.368
 Ubicación Centro
 Profundidad arrastre 1.510
 Profundidad a espejo de agua 0.610
 Tirante 0.900
 Hora 20:37
 Observaciones Registro desfasado respecto preparación en losa. Azolve 0.05m



Cadenamiento 23+116.635
 Ubicación Centro
 Profundidad arrastre 1.410
 Profundidad a espejo de agua 0.680
 Tirante 0.730
 Hora 20:41
 Observaciones Registro desfasado respecto preparación en losa. Azolve 0.10m



Cadenamiento 23+135.000
 Ubicación Centro
 Profundidad arrastre 1.300
 Profundidad a espejo de agua 0.620
 Tirante 0.680
 Hora 20:43
 Observaciones Registro desfasado respecto preparación en losa. Azolve 0.07m



Cadenamiento 23+177.186
 Ubicación Centro
 Profundidad arrastre 1.390
 Profundidad a espejo de agua 0.640
 Tirante 0.750
 Hora 20:46
 Observaciones Registro desfasado respecto preparación en losa. Azolve 0.10m

