

18 septiembre de 2021

RECONOCIMIENTO DE REGISTROS

TRAMO PARQUE DE LOS VENADOS – ZAPATA.

Cadenamiento	25+459.080
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	1.695
Profundidad a espejo de agua	1.550
Tirante	0.145
Hora	17:55
Observaciones	Azolve 0.125 m.



Cadenamiento	25+499.588
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.170
Profundidad a espejo de agua	1.580
Tirante	0.590
Hora	18:16
Observaciones	Azolve 0.01 m.



Cadenamiento 25+525.950
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.140
 Profundidad a espejo de agua 1.570
 Tirante 0.570
 Hora 18:28
 Observaciones Azolve 0.02 m, Este registro funciona como cárcamo.



Cadenamiento 25+559.577
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.190
 Profundidad a espejo de agua 1.600
 Tirante 0.590
 Hora 18:35
 Observaciones Sin Azolve.



Cadenamiento 25+585.760
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.100
 Profundidad a espejo de agua 1.580
 Tirante 0.520
 Hora 18:43
 Observaciones Tubería perforada en la clave, Azolve 0.04 m



Cadenamiento 25+615.690
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.100
 Profundidad a espejo de agua 1.800
 Tirante 0.30
 Hora 18:47
 Observaciones Sin Azolve.



Cadenamiento 25+646.340
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.050
 Profundidad a espejo de agua 1.960
 Tirante 0.090
 Hora 18:55
 Observaciones Sin Azolve.



Cadenamiento 25+677.220
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.110
 Profundidad a espejo de agua 2.060
 Tirante 0.050
 Hora 19:00
 Observaciones Azolve 0.03 m.



Cadenamiento 25+706.330
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.090
 Profundidad a espejo de agua 2.030
 Tirante 0.060
 Hora 19:05
 Observaciones Azolve 0.03 m.



Cadenamiento 25+737.630
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.100
 Profundidad a espejo de agua 2.070
 Tirante 0.030
 Hora 19:16
 Observaciones Azolve 0.01 m.



Cadenamiento 25+765.840
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.065
 Profundidad a espejo de agua 2.050
 Tirante 0.010
 Hora 19:23
 Observaciones Azolve 0.01 m.



Cadenamiento 25+796.550
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.000
 Profundidad a espejo de agua 1.980
 Tirante 0.020
 Hora 19:25
 Observaciones Sin Azolve.




Cadenamiento 25+826.570
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.120
 Profundidad a espejo de agua 2.050
 Tirante 0.070
 Hora 19:31
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 25+856.470
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.180
 Profundidad a espejo de agua 1.125
 Tirante 0.055
 Hora 19:35
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento	25+885.410
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.095
Profundidad a espejo de agua	2.075
Tirante	0.020
Hora	19:40
Observaciones	Azolve 0.01 m.



Cadenamiento	25+915.130
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.090
Profundidad a espejo de agua	2.050
Tirante	0.040
Hora	19:43
Observaciones	Azolve 0.01 m.



Cadenamiento 25+946.040
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.110
 Profundidad a espejo de agua 2.020
 Tirante 0.090
 Hora 19:47
 Observaciones Azolve 0.01 m.



Cadenamiento 25+975.870
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.110
 Profundidad a espejo de agua 2.030
 Tirante 0.080
 Hora 19:53
 Observaciones Azolve 0.02 m, Registro con desfase.



Cadenamiento 26+006.720
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.140
 Profundidad a espejo de agua 1.980
 Tirante 0.160
 Hora 20:01
 Observaciones Azolve 0.05 m.



Cadenamiento	26+035.980
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.100
Profundidad a espejo de agua	1.960
Tirante	0.140
Hora	20:04
Observaciones	Azolve 0.03 m.

