

RECONOCIMIENTO DE REGISTROS

TRAMO ZAPATA – HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE.

Cadenamiento 26+289.630
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.980
 Profundidad a espejo de agua 1.870
 Tirante 0.110
 Hora 16:56
 Observaciones Azolve 0.04 m.




Cadenamiento 26+320.960
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.050
 Profundidad a espejo de agua 2.010
 Tirante 0.040
 Hora 16:59
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 26+350.650
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.970
 Profundidad a espejo de agua 1.950
 Tirante 0.020
 Hora 17:02
 Observaciones Azolve 0.01 m.




Cadenamiento 26+380.440
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.970
 Profundidad a espejo de agua 1.940
 Tirante 0.030
 Hora 17:05
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 26+410.990
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.030
 Profundidad a espejo de agua 1.995
 Tirante 0.035
 Hora 17:07
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 26+440.450
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.010
 Profundidad a espejo de agua 1.990
 Tirante 0.020
 Hora 17:09
 Observaciones Azolve 0.01 m.




Cadenamiento	26+470.990
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.050
Profundidad a espejo de agua	2.015
Tirante	0.035
Hora	17:12
Observaciones	Azolve 0.01 m.



Cadenamiento	26+500.900
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	1.990
Profundidad a espejo de agua	1.970
Tirante	0.020
Hora	17:18
Observaciones	Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 26+530.890
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 1.950
 Profundidad a espejo de agua 1.930
 Tirante 0.020
 Hora 17:20
 Observaciones Azolve 0.01 m.



Cadenamiento 26+560.960
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.010
 Profundidad a espejo de agua 1.980
 Tirante 0.030
 Hora 17:22
 Observaciones Azolve 0.02 m.



Cadenamiento 26+590.960
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.100
 Profundidad a espejo de agua 2.030
 Tirante 0.070
 Hora 17:27
 Observaciones Azolve 0.01 m,
 Registro con desfase.



Cadenamiento	26+616.860
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.110
Profundidad a espejo de agua	2.020
Tirante	0.09
Hora	17:29
Observaciones	Azolve 0.03 m, Registro con desfase.



TRAMO ESTACION HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE

Cadenamiento	26+646.420
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.360
Profundidad a espejo de agua	2.010
Tirante	0.350
Hora	17:35
Observaciones	Sin Azolve. Perforación en lomo de tubería.



Cadenamiento	26+677.390
Ubicación	CENTRO
Profundidad arrastre	2.355
Profundidad a espejo de agua	2.010
Tirante	0.345
Hora	17:37
Observaciones	Sin Azolve. Perforación en lomo de tubería.



Cadenamiento 26+709.470
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.270
 Profundidad a espejo de agua 2.010
 Tirante 0.260
 Hora 17:40
 Observaciones Sin Azolve.
 Perforación en lomo de tubería.



Cadenamiento 26+738.160
 Ubicación CENTRO
 Profundidad arrastre 2.310
 Profundidad a espejo de agua 2.050
 Tirante 0.260
 Hora 17:44
 Observaciones Sin Azolve.
 Perforación en lomo de tubería.

