

18 septiembre de 2021

RECONOCIMIENTO DE FILTRACIONES

TRAMO EJE CENTRAL – PARQUE DE LOS VENADOS.


Cadenamiento	25+099.950
Ubicación/Vía	CENTRO
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Constante
Hora	20:12
Observaciones	



Cadenamiento	25+169.950
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Constante
Hora	16:59
Observaciones	



Cadenamiento	25+180.450
Ubicación/Vía	CENTRO
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo Constante
Hora	17:04
Observaciones	



Cadenamiento	25+199.670
Ubicación/Vía	CENTRO
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo Constante
Hora	17:07
Observaciones	



Cadenamiento 25+217.800
 Ubicación/Vía CENTRO
 Muro (M)/Losa Superior LS
 (LS)
 Ancho ---
 Altura ---
 Tipo de Esguimiento Goteo Constante
 Hora 17:12
 Observaciones



Cadenamiento 25+217.800
 Ubicación/Vía 1
 Muro (M)/Losa Superior LS
 (LS)
 Ancho ---
 Altura ---
 Tipo de Esguimiento Goteo Constante
 Hora 17:12
 Observaciones



Cadenamiento	25+278.900
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esgurrimiento	Goteo Constante
Hora	17:23
Observaciones	



Cadenamiento	25+297.000
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esgurrimiento	Goteo Constante
Hora	17:29
Observaciones	

