

13 septiembre de 2021

RECONOCIMIENTO DE FILTRACIONES

TRAMO ERMITA – EJE CENTRAL.

Cadenamiento	23+648.470
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo
Hora	17:23
Observaciones	



Cadenamiento	23+665.010
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo
Hora	17:27
Observaciones	



Cadenamiento	23+699.500
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguerramiento	Goteo
Hora	17:33
Observaciones	




Cadenamiento	23+785.650
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguerramiento	Goteo
Hora	17:53
Observaciones	



Cadenamiento	23+789.850
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo
Hora	17:55
Observaciones	



Cadenamiento	23+798.950
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo
Hora	17:59
Observaciones	



Cadenamiento	23+822.800
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo
Hora	18:04
Observaciones	



Cadenamiento	23+874.860
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo Constante
Hora	18:09
Observaciones	

