


24 septiembre de 2021

**RECONOCIMIENTO DE FILTRACIONES**

**TRAMO HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE – INSURGENTES SUR.**

Cadenamiento	27+182.100
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Constante
Hora	18:36



Cadenamiento	27+244.970
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Intenso
Hora	18:42



Cadenamiento	27+358 al 27+361
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Constante
Hora	18:55
Observaciones	Túnel Revestido




Cadenamiento	27+559.230
Ubicación/Vía	CENTRO
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Constante
Hora	19:28
Observaciones	Cabecera Poniente de Insurgentes Sur.




**TRAMO INSURGENTES SUR – MIXCOAC.**

Cadenamiento	27+561.830
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Constante
Hora	19:30
Observaciones	Cabecera Poniente de Insurgentes Sur.



Cadenamiento	27+564.330
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	---
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Fuga en SPCI
Hora	19:33
Observaciones	Fuga en tubería del SPCI carcomido.



Cadenamiento	27+676.249
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Constante
Hora	19:58

