

24 septiembre de 2021

RECONOCIMIENTO DE FILTRACIONES

TRAMO ZAPATA – HOSPITAL 20 DE NOVIEMBRE.

Cadenamiento	26+229.045
Ubicación/Vía	2
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Escurrimiento Ocasional por Lluvias.
Hora	16:51



Cadenamiento	26+494.200
Ubicación/Vía	CENTRO
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Escurrimiento	Goteo Constante
Hora	17:16



Cadenamiento	26+586.660
Ubicación/Vía	CENTRO
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo Constante
Hora	17:25



Cadenamiento	26+627.360
Ubicación/Vía	1
Muro (M)/Losa Superior (LS)	LS
Ancho	---
Altura	---
Tipo de Esguimiento	Goteo Constante
Hora	17:32
Observaciones	Cabecera Oriente de Estación.

