

FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

No. de Código: 4103574	Fecha de emisión: 19 de Marzo de 1999	Revisión: 0

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA

Nombre de la	Pieza: TUERCA HL - 22		2
	No.	de Planos	
De Conjunto:	79-IEM-003-III-60-1482-P	De Detalle:	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN

Normas de Muestreo:	Simple Según NOM-Z-12-03 NORMAL NIVEL II Nivel Aceptable de Calidad (AQL)		
Nivel de Inspección:			
Clasificación de Defectos:			
Defectos Críticos	(C)	1.0	
Defectos Mayores	(M)	2.5	
Defectos Menores	(m)	10.0	

REVISIÓN

NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN	APROBÓ	OBSERVACIONES
		The state of the s		
-		The second secon		

AUTORIZARON

ING. JOSÉ ANTONO TORRES IBARRA
GÉRENTE DE INSTALACIONES FIJAS

ING. MARÇOS MERCADO ESTRADA
GERENTE DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

hoja 1 de 3

FICHA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

No. de Código: 4103574	Fecha de emisión: 19 de Marzo de 1999	Revisión: 0	
Nombre de la Pieza: TUERCA	A HL - 22		

REQUISITOS DE INSPECCIÓN

NO.	CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS	CLASE DE	NORMAS Y/O	
		DEFECTO	ESPECIFICACIONES	
	Cuerda M-22 paso 2.5 mm.	С	SISTEMA ISO	
2	Distancia entre caras 32 + 0.5/ - 1.0 mm.	М	SISTEMA ISO	
3	Distancia 20 ± 0.5 mm.	М	SISTEMA ISO	
NO.	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES	
_1	Material: Acero SAE grado 2	C	SAE	
2	Acabado : Tropicalizado		37L	
NO.	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES	CLASE DE DEFECTO	NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES	
1	Prueba de montaje	C	zor zenrenerentzs	
2	Las probetas para los ensayos serán extraídas de muestras físicas			
3	El tiempo estimado para la atención de prototipos es de 14 días hábiles			


NOTAS:			
W.			

AUTORIZARON

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES IBARRA GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS


ING. MARCOS MERCADO ESTRADA GERENTE DE INGENIERÍA Y DESARROLLO

hoja 2 de 3



(2)

() M22 PASO 2.5 32-1.0



ACABADO TROPICALIZADO